

**АКТ**  
**обстеження ділянки вулично-шляхової мережі**

«17» 05 2019 року о 13 год. 30 хв. на вул. Херсонська, буд. № 17

(вказуються протяжність ділянки обстеження, кілометр (+ метри) автодороги, перехрестя, назва вулиці, номер будинку)

Обстеження розпочато «17» 05 2019 року о 13 год. 30 хв. у присутності:

Службовий засада П.І.Б. РУМБУЛІНКОВІЙ ОДИСЕЯНІЙ КОМПАНІЇ САУЧУС С.І.І.  
(посада, спеціальне звання, П. І. Б. поліцейського, який виявив недоліки в утриманні зазначеної ділянки)

(посада, П. І. Б. представника підрозділу з експлуатації доріг (вулиць), який відповідає за належне утримання зазначеної ділянки)

Під час обстеження встановлено:

1. Забезпечення безпечною експлуатаційного стану ділянки дороги (вулиці) покладено на:  
КП «Міське дорожнє управління ХМР м. Херсон Чечмаков В. В.  
(найменування підприємства, місцезнаходження, П. І. Б. керівника)

2. Експлуатаційний стан обстеженої ділянки не відповідає вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» за такими показниками:

покриття проїзної частини має: Брудність рівнотріщини, п.2. може триматися  
(наявність та розміри забруднень, осідань, ям, вибоїн, тріщин, напливів)

коєфіцієнт зчеплення проїжджої частини: — визначено методом —  
і становить — %, наявність ожеледиці, ковзання —,  
відсутність огороження місць проведення дорожніх робіт —

(вид робіт, кількість місць, протяжність кожного місця, наявність будівельних матеріалів на проїжджій частині чи узбіччі)

3. Експлуатаційний стан технічних засобів організації дорожнього руху не відповідає вимогам  
ДСТУ 4100:2014 та ДСТУ 3308-96 за такими показниками:

наявність та стан дорожніх знаків Брудність

наявність та стан дорожньої розмітки Брудність

4. Останні заходи щодо прибирання проїжджої частини здійснювалися «—» — 20 року  
о — год. — хв. з використанням —

(кількість одиниць спеціальної техніки та назва застосованих протиковзних матеріалів)

5. Інші недоліки в утриманні та експлуатації ділянки: ДСТУ-3587-97 Брудність відповідає

Обстеження закінчено «17» 05 2019 року о 13 год. 30 хв.

За результатами обстеження ділянку визнано: Брудність дорожніх знаків

Підписи осіб, які здійснили обстеження: —

Свідок 1 Кучмаков Вікторія Володимирівна  
(підпис) — (нідпис) —  
(П. І. Б., рік народження)

Свідок 2 Груш Альберт Несторович  
(підпис) — (нідпис) —  
(П. І. Б., рік народження)

