

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ  
УКРАЇНИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ  
ПОЛІЦІЇ**

**управління патрульної поліції  
в Сумській області**

вул. Білопільське шосе, 18/1, м. Суми, 40009  
тел. (0542) 66-88-00, sumv@patrol.police.gov.ua

*10*.04.2020 № *3-2194* 1/38/01-2020

На №7192 від 14.03.2020

**Дмитру ПОВЕСЬМІ**  
povesma@gmail.com

Управлінням патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції в межах Закону України «Про звернення громадян» розглянуто заяву та проведено відповідну перевірку щодо незадовільного експлуатаційного стану дорожнього покриття проїзної частини по вул. 1-ша Оболонська у м. Суми.

З метою всебічного та якісного розгляду Вашого звернення, працівниками відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції проведено обстеження зазначеної ділянки вулично-дорожньої мережі.

У ході обстеження з'ясовано, що дана ділянка є місцевим проїздом вулиці на якому виявлено пошкодження дорожнього покриття, у зв'язку з чим зазначений проїзд потребує капітального ремонту.

Для створення комфортних умов учасникам дорожнього руху, направлена інформація міському голові м. Суми щодо необхідності організації та проведення робіт по усуненню виявлених недоліків.

Додаток: на 2 арк. (копія інформації, акт)

Зач. Начальника



Олексій КАЛЮЖНИЙ  
Телегра Маєстак

АКТ

обстеження ділянки вулично-шляхової мережі

«07» 04 2020 року о 10 год. 10 хв. на вул. І-ша Оболонська  
ділянка 90 м вул. Романська до вул. Рибченка  
м. Суми  
(вказуються протяжність ділянки обстеження, кілометр (+ метри) автодороги, перехрестя, назва вулиці, номер будинку)

Обстеження розпочато «07» 04 2020 року о 10 год. 10 хв. у присутності:  
Іванова В. В. ДП УПР в Сумській обл. ДП м. Суми  
(посада, спеціальне звання, П. І. Б. поліцейського, який виявив недоліки в утриманні зазначеної ділянки)  
Муромца С. В.  
(посада, П. І. Б. представника підрозділу з експлуатації доріг (вулиць), який відповідає за належне утримання зазначеної ділянки)

Під час обстеження встановлено:

- 1. Забезпечення безпечного експлуатаційного стану ділянки дороги (вулиці) покладено на:  
Сумська міська рада  
(найменування підприємства, місцезнаходження, П. І. Б. керівника)
- 2. Експлуатаційний стан обстеженої ділянки не відповідає вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» за такими показниками:  
покриття проїзної частини має: вибоїни глибина в см. і більше  
(наявність та розміри забруднень, осідань, ям, вибоїн, тріщин, напливів)  
коефіцієнт зчеплення проїжджої частини: — визначено методом м. Вулкан  
і становить — %, наявність ожеледиці, ковзання —  
відсутність огороження місць проведення дорожніх робіт 2

(вид робіт, кількість місць, протяжність кожного місця, наявність будівельних матеріалів на проїжджій частині чи узбіччі)

- 3. Експлуатаційний стан технічних засобів організації дорожнього руху не відповідає вимогам ДСТУ 4100:2014 та ДСТУ 3308-96 за такими показниками:  
наявність та стан дорожніх знаків вибухонебезпечні

наявність та стан дорожньої розмітки вибухонебезпечні

- 4. Останні заходи щодо прибирання проїжджої частини здійснювалися «—» — 20 року  
0 — год. — хв. з використанням м. мовби  
(кількість одиниць спеціальної техніки та назва застосованих протиковзних матеріалів)

5. Інші недоліки в утриманні та експлуатації ділянки:  
вибухонебезпечні

Обстеження закінчено «07» 04 2020 року о 10 год. 25 хв.  
За результатами обстеження ділянку визнано: не відповідає вимогам ч. 5 ПДР, п.п. 3.1.1, 3.1.2. ДСТУ-3587:1997.

Підписи осіб, які здійснили обстеження:

Свідок 1 Гуря Юлія Вікторівна (підпис) 21.12.1988 м. Суми вул. Замківська 31кв701. (підпис)

Свідок 2 Ситник Максим (підпис) 19.03.1962 м. Суми вул. Митрофанівська (підпис)  
(П. І. Б., рік народження, місце проживання (перебування), підпис)  
07 35/10

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ  
УКРАЇНИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ  
ПОЛІЦІЇ**

**управління патрульної поліції  
в Сумській області**

вул. Білопільське шосе, 18/1, м. Суми, 40009  
тел. (0542) 66-88-00, sumy@patrol.police.gov.ua

10.04.2020 № 41/38/01-2020

На № ЗВід 3 2020

Міському голові м. Суми  
**Олександр ЛИСЕНКУ**  
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000

**Шановний пане Лисенко!**

До Управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції надійшло звернення гр. Захарчука Юрія Григоровича про неналежний стан дорожнього покриття проїзної частини по вул. 1-ша Оболонська у м. Суми.

У зв'язку з викладеним працівниками Управління патрульної поліції в Сумській області проведено обстеження вулиці 1-ша Оболонська, за результатами якого встановлено, що у зв'язку з повною руйнацією дорожнього одягу проїзна частина зазначеної вулиці терміново потребує проведення капітального ремонту.

Зазначені пошкодження дорожнього покриття вулиці викликають справедливі нарікання з боку мешканців міста, так як при наїзді на вибоїни транспортним засобам завдаються механічні пошкодження.

Враховуючи викладене, на підставі закону України «Про дорожній рух» з метою створення комфортних та безпечних умов для учасників дорожнього руху, просимо Вас вирішити питання щодо проведення ремонту проїзної частини по вул. 1-ша Оболонська у м. Суми.

З повагою

*Зсет* Начальника



Олексій КАЛЮЖНИЙ  
*Тамара Мессенгер*